



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' Ponte D'Assi

SCHEDA N° 704

Toponimo

Pag 4



RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO DELL' EDILIZIA RURALE

TAV. PRG N°

Individuazione catastale F. 325 Part.

22 sub 4

1. INQUADRAMENTO



I.G.M. 1:25000

Catastale 1:2000

2. TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Casa colonica | <input checked="" type="checkbox"/> | Convento | <input type="checkbox"/> |
| Casa colonica + annessi | <input type="checkbox"/> | Villa | <input type="checkbox"/> |
| Edificio produttivo agricolo | <input type="checkbox"/> | Castello | <input type="checkbox"/> |
| Edificio produttivo non agricolo | <input type="checkbox"/> | Nucleo | <input type="checkbox"/> |
| Chiesa | <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> |
| Pieve | <input type="checkbox"/> | | |

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

**3. DESTINAZIONI**

- | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Residenza | <input type="checkbox"/> | Insedimento produtt. (Dest. agricolt.) | <input type="checkbox"/> |
| Residenza agricola | <input type="checkbox"/> | Servizi | <input type="checkbox"/> |
| Agriturismo | <input type="checkbox"/> | Non utilizzato | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ricettività extra alberghiera | <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> |
| Attività produtt. (Industria - artig.) | <input type="checkbox"/> | | |

NOTE

4. STATO DI CONSERVAZIONE

- ☒ Rudere ☐ Scarso ☐ Sufficiente ☐ Buono ☐ Ottimo

5. MATERIALI

- | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| PARAMENTI ESTERNI | <input checked="" type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Intonaco | <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Altro |
| COPERTURA | <input checked="" type="checkbox"/> Coppi | <input type="checkbox"/> Tegole | <input type="checkbox"/> Lastre | <input type="checkbox"/> Altro |
| SCALE ESTERNE | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Cem. Armato | <input type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Altro |

6. PAVIMENTAZIONI ESTERNE

- ☐ Lastricato ☐ Mattoni ☐ Cemento ☐ Ghiaia ☒ Terra battuta

7. ACCESSIBILITA'

- ☒ Scarsa ☐ Sufficiente ☐ Buona ☐ Ottima

8. INFRASTRUTTURE A RETE

- ☐ Acqua ☐ Gas ☐ Fogne ☐

9. SPAZI ESTERNI E MANUFATTI

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Colture agricole | <input type="checkbox"/> | Giardino | <input type="checkbox"/> |
| Pascolo | <input checked="" type="checkbox"/> | Essenze arboree di pregio | <input type="checkbox"/> |
| Bosco | <input checked="" type="checkbox"/> | Forno | <input type="checkbox"/> |
| Aia | <input type="checkbox"/> | Stalle ed accessori | <input type="checkbox"/> |
| Corte | <input type="checkbox"/> | Fienile | <input type="checkbox"/> |
| Orti | <input type="checkbox"/> | Vasche | <input type="checkbox"/> |
| Giardino monumentale | <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> |

NOTE



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' Ponte Nasso

Toponimo

SCHEDA N° 704

Pag 3

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



NORD



EST



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' Ponte D'Assi

Toponimo

SCHEDA N° 704

Pag 4

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



SUD



OVEST



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' PONTE D'ASSI

Toponimo

SCHEDA N° 704

Pag 5

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:

