



**COMUNE DI GUBBIO****RILEVAMENTO  
DEL PATRIMONIO  
DELL'EDILIZIA RURALE****SCHEDA N.****1134****FOGLIO CAT.****188****PARTIC. CAT.****56sub3****CATASTALE****I.G.M.**

Località: S. Martino in Colle

Toponimo attuale: Palazzo Minotti

Toponimo Ghelli: Palazzo Antonucci

**NOTE:****TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Casa colonica              | <input type="checkbox"/> Chiesa-Pieve-Cappella     |
| <input type="checkbox"/> Annesso agricolo           | <input type="checkbox"/> Convento                  |
| <input type="checkbox"/> Edificio prod. agricolo    | <input type="checkbox"/> Castello - Fortificazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Villa - Palazzo | <input type="checkbox"/> .....                     |

**DESTINAZIONE ATTUALE**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Residenza              | <input type="checkbox"/> Prod. (Industria - Artig.) |
| <input type="checkbox"/> Residenza agricola     | <input type="checkbox"/> Prod. (Agricoltura)        |
| <input type="checkbox"/> Agriturismo            | <input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato  |
| <input type="checkbox"/> Ricettività extralber. | <input type="checkbox"/> .....                      |

**STATO CONSERV.**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Rudere           |
| <input type="checkbox"/> Scarso           |
| <input type="checkbox"/> Sufficiente      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |

**PARAMENTI EST.**

- |  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Muratura |
| <input type="checkbox"/> Intonaco            |
| <input type="checkbox"/> Mista               |
| <input type="checkbox"/> .....               |

**COPERTURA**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Coppi |
| <input type="checkbox"/> Tegole           |
| <input type="checkbox"/> Lastre           |
| <input type="checkbox"/> .....            |

**SCALE ESTERNE**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Legno               |
| <input type="checkbox"/> Cemento Armato      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Muratura |
| <input type="checkbox"/> .....               |

**INFRASTRUTTURE**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Acqua |
| <input checked="" type="checkbox"/> Luce  |
| <input type="checkbox"/> Gas              |
| <input type="checkbox"/> .....            |

**PAVIMENTAZIONI EST.**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Lastricato               |
| <input type="checkbox"/> Mattoni                  |
| <input type="checkbox"/> Cemento                  |
| <input type="checkbox"/> Ghiaia                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Terra battuta |
| <input type="checkbox"/> .....                    |

**ACCESSIBILITA'**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Scarsa            |
| <input type="checkbox"/> Sufficiente       |
| <input type="checkbox"/> Buona             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottima |
| <input type="checkbox"/> .....             |

**SPAZI ESTERNI E MANUFATTI ACCESSORI**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Colture agricole | <input type="checkbox"/> Giardini                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pascolo          | <input checked="" type="checkbox"/> Essenze arbor. di pregio |
| <input type="checkbox"/> Bosco                       | <input type="checkbox"/> Forno                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ala              | <input checked="" type="checkbox"/> Stalle ed accessori      |
| <input type="checkbox"/> Corte                       | <input type="checkbox"/> Fienile                             |
| <input type="checkbox"/> Orti                        | <input type="checkbox"/> Vasche                              |
| <input type="checkbox"/> Giardino monumentale        | <input type="checkbox"/> .....                               |

**SCHEDA N.****1134****FOGLIO CAT.****188****PARTIC. CAT.****56sub3**