



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' S. MARTINO IN COLLE

SCHEDA N° 366

Toponimo .....


Pag 1

RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO DELL' EDILIZIA RURALE


TAV. PRG N° .....

Individuazione catastale F. .... Part. ~~100~~ 9

1. INQUADRAMENTO



I.G.M. 1:25000



Catastale 1:2000

2. TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO

Casa colonica ☐  
Casa colonica + annessi ☒  
Edificio produttivo agricolo ☐  
Edificio produttivo non agricolo ☐  
Chiesa ☐  
Pieve ☐

Convento ☐  
Villa ☐  
Castello ☐  
Nucleo ☐  
Altro ☐

NOTE

Presente sul Colle

**3. DESTINAZIONI**

- |  |                                     |                                       |                          |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Residenza                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Insediamiento produtt. (Dest.agricol) | <input type="checkbox"/> |
| Residenza agricola                     | <input type="checkbox"/>            | Servizi                               | <input type="checkbox"/> |
| Agriturismo                            | <input type="checkbox"/>            | Non utilizzato                        | <input type="checkbox"/> |
| Ricettività extra alberghiera          | <input type="checkbox"/>            | Altro                                 | <input type="checkbox"/> |
| Attività produtt. (Industria - artig.) | <input type="checkbox"/>            |                                       |                          |

NOTE

**4. STATO DI CONSERVAZIONE**

- ☐ Rudere      ☐ Scarso      ☐ Sufficiente      ☒ Buono      ☐ Ottimo

**5. MATERIALI**

- |                   |  |                                      |  |                                |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| PARAMENTI ESTERNI | <input checked="" type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Intonaco    | <input type="checkbox"/> Mista               | <input type="checkbox"/> Altro |
| COPERTURA         | <input checked="" type="checkbox"/> Coppi    | <input type="checkbox"/> Tegole      | <input type="checkbox"/> Lastre              | <input type="checkbox"/> Altro |
| SCALE ESTERNE     | <input type="checkbox"/> Legno               | <input type="checkbox"/> Cem. Armato | <input checked="" type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Altro |

**6. PAVIMENTAZIONI ESTERNE**

- ☐ Lastricato      ☐ Mattoni      ☐ Cemento      ☒ Ghiaia      ☐ Terra battuta

**7. ACCESSIBILITA'**

- ☐ Scarsa      ☒ Sufficiente      ☐ Buona      ☐ Ottima

**8. INFRASTRUTTURE A RETE**

- ☐ Acqua      ☐ Gas      ☐ Fogne      ☐ .....

**9. SPAZI ESTERNI E MANUFATTI**

- |                      |                                     |                           |                          |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Colture agricole     | <input checked="" type="checkbox"/> | Giardino                  | <input type="checkbox"/> |
| Pascolo              | <input type="checkbox"/>            | Essenze arboree di pregio | <input type="checkbox"/> |
| Bosco                | <input type="checkbox"/>            | Forno                     | <input type="checkbox"/> |
| Aia                  | <input type="checkbox"/>            | Stalle ed accessori       | <input type="checkbox"/> |
| Corte                | <input type="checkbox"/>            | Fienile                   | <input type="checkbox"/> |
| Orti                 | <input type="checkbox"/>            | Vasche                    | <input type="checkbox"/> |
| Giardino monumentale | <input type="checkbox"/>            | Altro                     | <input type="checkbox"/> |

NOTE





COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' S. MARTINO IN COLLE

Toponimo .....

SCHEDA N° 366

Pag 3

## 10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



NORD



EST



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' S. MARTINO IN COLLE

Toponimo .....

SCHEDA N° 366

Pag 4

## 10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



SUD



OVEST





COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' S. MARTINO IN COLLE

Toponimo .....

SCHEDA N° 366

Pag 5

## 10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:

