



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA' *S. ENOCHIO*
Toponimo *IL PARAZZO*

SCHEDA N° *511*


Pag *1*

RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO DELL' EDILIZIA RURALE


TAV. PRG N°

Individuazione catastale F. Part. *32*

1. INQUADRAMENTO



I.G.M. 1:25000



Catastale 1:2000

2. TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO

- Casa colonica ☐
Casa colonica + annessi ☐
Edificio produttivo agricolo ☐
Edificio produttivo non agricolo ☐
Chiesa ☐
Pieve ☐

- Convento ☐
Villa ☐
Castello ☒
Nucleo ☐
Altro ☐

NOTE

Residente nel Gelli (Centro)

**COMUNE DI GUBBIO**

LOCALITA'

SCHEDA N°

Toponimo

Pag

3. DESTINAZIONI

- | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Residenza | <input checked="" type="checkbox"/> | Insedimento produtt. (Dest.agricol) | <input type="checkbox"/> |
| Residenza agricola | <input type="checkbox"/> | Servizi | <input type="checkbox"/> |
| Agriturismo | <input type="checkbox"/> | Non utilizzato | <input type="checkbox"/> |
| Ricettività extra alberghiera | <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> |
| Attività produtt. (Industria - artig.) | <input type="checkbox"/> | | |

NOTE

4. STATO DI CONSERVAZIONE

- ☐ Rudere ☐ Scarso ☐ Sufficiente ☐ Buono ☒ Ottimo

5. MATERIALI

- | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| PARAMENTI ESTERNI | <input checked="" type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Intonaco | <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Altro |
| COPERTURA | <input checked="" type="checkbox"/> Coppi | <input type="checkbox"/> Tegole | <input type="checkbox"/> Lastre | <input type="checkbox"/> Altro |
| SCALE ESTERNE | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Cem. Armato | <input type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Altro |

6. PAVIMENTAZIONI ESTERNE

- ☐ Lastricato ☐ Mattoni ☐ Cemento ☐ Ghiaia ☒ Terra battuta

7. ACCESSIBILITA'

- ☐ Scarsa ☒ Sufficiente ☐ Buona ☐ Ottima

8. INFRASTRUTTURE A RETE

- ☒ Acqua ☐ Gas ☒ Fogne ☐

9. SPAZI ESTERNI E MANUFATTI

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Culture agricole | <input type="checkbox"/> | Giardino | <input type="checkbox"/> |
| Pascolo | <input type="checkbox"/> | Essenze arboree di pregio | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bosco | <input type="checkbox"/> | Forno | <input type="checkbox"/> |
| Aia | <input type="checkbox"/> | Stalle ed accessori | <input type="checkbox"/> |
| Corte | <input checked="" type="checkbox"/> | Fienile | <input type="checkbox"/> |
| Orti | <input type="checkbox"/> | Vasche | <input type="checkbox"/> |
| Giardino monumentale | <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> |

NOTE



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA'
Toponimo

SCHEDA N°.....
Pag

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



NORD



EST



SUD



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA'

Toponimo

SCHEDA N°:.....

Pag

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



OVEST

