



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA'

Donata (GR)

Toponimo

Donata
Boutvoen

SCHEDA N° *717*



Pag

RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO DELL' EDILIZIA RURALE

TAV. PRG N°

Individuazione catastale F..... Part. *8*

1. INQUADRAMENTO



I.G.M. 1:25000

Catastale 1:2000

2. TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO

Casa colonica



Casa colonica + annessi



Edificio produttivo agricolo



Edificio produttivo non agricolo



Chiesa



Pieve



Convento



Villa



Castello



Nucleo



Altro



NOTE

Presente in (Chelli) (centro)

**COMUNE DI GUBBIO**

LOCALITA'

SCHEDA N°

Toponimo

Pag

3. DESTINAZIONI

- | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Residenza | <input checked="" type="checkbox"/> | Insediamiento produtt. (Dest.agricol) | <input type="checkbox"/> |
| Residenza agricola | <input type="checkbox"/> | Servizi | <input type="checkbox"/> |
| Agriturismo | <input type="checkbox"/> | Non utilizzato | <input type="checkbox"/> |
| Ricettività extra alberghiera | <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> |
| Attività produtt. (Industria - artig.) | <input type="checkbox"/> | | |

NOTE

4. STATO DI CONSERVAZIONE

- ☐ Rudere ☐ Scarso ☐ Sufficiente ☐ Buono ☒ Ottimo

5. MATERIALI

- | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| PARAMENTI ESTERNI | <input type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Intonaco | <input checked="" type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Altro |
| COPERTURA | <input checked="" type="checkbox"/> Coppi | <input type="checkbox"/> Tegole | <input type="checkbox"/> Lastre | <input type="checkbox"/> Altro |
| SCALE ESTERNE | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Cem. Armato | <input type="checkbox"/> Muratura | <input type="checkbox"/> Altro |

6. PAVIMENTAZIONI ESTERNE

- ☐ Lastricato ☐ Mattoni ☐ Cemento ☐ Ghiaia ☒ Terra battuta

7. ACCESSIBILITA'

- ☐ Scarsa ☐ Sufficiente ☒ Buona ☐ Ottima

8. INFRASTRUTTURE A RETE

- ☐ Acqua ☐ Gas ☐ Fogne ☐

9. SPAZI ESTERNI E MANUFATTI

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Colture agricole | <input type="checkbox"/> | Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pascolo | <input type="checkbox"/> | Essenze arboree di pregio | <input type="checkbox"/> |
| Bosco | <input type="checkbox"/> | Forno | <input type="checkbox"/> |
| Aia | <input type="checkbox"/> | Stalle ed accessori | <input type="checkbox"/> |
| Corte | <input type="checkbox"/> | Fienile | <input type="checkbox"/> |
| Orti | <input checked="" type="checkbox"/> | Vasche | <input type="checkbox"/> |
| Giardino monumentale | <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> |

NOTE



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA'

Toponimo

SCHEDA N°.....

Pag

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



NORD



EST



SUD



COMUNE DI GUBBIO

LOCALITA'

Toponimo

SCHEDA N°.....

Pag

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prospetti:



OVEST

