



**COMUNE DI GUBBIO****RILEVAMENTO  
DEL PATRIMONIO  
DELL'EDILIZIA RURALE****SCHEDA N.****M16****FOGLIO CTR****300020****FOGLIO CAT.****133****PARTIC. CAT.****115****CATASTALE****I.G.M.**

Località: Mocaiana-Montescosso

Toponimo attuale: Molino

Toponimo Ghelli: il Molino

**NOTE:****TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Casa colonica                      | <input type="checkbox"/> Chiesa-Pieve-Cappella     |
| <input type="checkbox"/> Annesso agricolo                   | <input type="checkbox"/> Convento                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificio prod. agricolo | <input type="checkbox"/> Castello - Fortificazione |
| <input type="checkbox"/> Villa - Palazzo                    | <input type="checkbox"/> .....                     |

**DESTINAZIONE ATTUALE**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Residenza              | <input type="checkbox"/> Prod. (Industria - Artig.) |
| <input type="checkbox"/> Residenza agricola     | <input type="checkbox"/> Prod. (Agricoltura)        |
| <input type="checkbox"/> Agriturismo            | <input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato  |
| <input type="checkbox"/> Ricettività extralber. | <input type="checkbox"/> .....                      |

**STATO CONSERV.**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Rudere                 |
| <input type="checkbox"/> Scarso                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sufficiente |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |

**PARAMENTI EST.**

- |  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Muratura |
| <input type="checkbox"/> Intonaco            |
| <input type="checkbox"/> Mista               |
| <input type="checkbox"/> .....               |

**COPERTURA**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Coppi |
| <input type="checkbox"/> Tegole           |
| <input type="checkbox"/> Lastre           |
| <input type="checkbox"/> .....            |

**SCALE ESTERNE**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Legno          |
| <input type="checkbox"/> Cemento Armato |
| <input type="checkbox"/> Muratura       |
| <input type="checkbox"/> .....          |

**INFRASTRUTTURE**

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Acqua |
| <input checked="" type="checkbox"/> Luce  |
| <input type="checkbox"/> Gas              |
| <input type="checkbox"/> .....            |

**PAVIMENTAZIONI EST.**


- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Lastricato               |
| <input type="checkbox"/> Mattoni                  |
| <input type="checkbox"/> Cemento                  |
| <input type="checkbox"/> Ghiaia                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Terra battuta |
| <input type="checkbox"/> .....                    |

**ACCESSIBILITA'**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Scarsa           |
| <input type="checkbox"/> Sufficiente      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buona |
| <input type="checkbox"/> Ottima           |
| <input type="checkbox"/> .....            |

**SPAZI ESTERNI E MANUFATTI ACCESSORI**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Colture agricole | <input type="checkbox"/> Giardini                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pascolo          | <input type="checkbox"/> Essenze arbor. di pregio       |
| <input type="checkbox"/> Bosco                       | <input type="checkbox"/> Fieno                          |
| <input type="checkbox"/> Aia                         | <input checked="" type="checkbox"/> Stalle ed accessori |
| <input type="checkbox"/> Corte                       | <input type="checkbox"/> Fienile                        |
| <input type="checkbox"/> Orti                        | <input type="checkbox"/> Vasche                         |
| <input type="checkbox"/> Giardino monumentale        | <input type="checkbox"/> .....                          |



①



③



pan

**SCHEDA N.****M16****FOGLIO CTR****300020****FOGLIO CAT.****133****PARTIC. CAT.****115**

bar



②

④