



PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio P.T.C.P. e Urbanistica


CONFERENZA ISTITUZIONALE 14 Febbraio 2007
L. R. n. 31 del 21.10.1997 – Art. 9
L.R. n. 11 del 22.02.2005 – Art. 67 comma 1
PROVINCIA DI PERUGIA – COMUNE DI GUBBIO

Allegato n. 5


Studio sui corsi d'acqua demaniali e sui laghetti collinari

**SCHEDE CORSI D'ACQUA E INVASI IN CUI ANDRANNO ESEGUITI APPOSITI
STUDI IDRAULICI**

Aree soggette a rischio idraulico



**Rischio idraulico connesso alla presenza di un corso
d'acqua**



**Rischio idraulico connesso alla presenza di un
laghetto collinare**


Scala di rappresentazione 1:5000

Riferimento PRG

Macroarea 03

Denominazione area

Gubbio Est



N° di riferimento

8

Nome corso d'acqua

Torrente Cavarello

Stato dell'alveo

Esondazioni documentate

Naturale

Alveo modificato

Tratti intubati


Effettuate verifiche con Hec - Ras

Riferimento PRG

Macroarea 05

Denominazione area

San Marco



N° di riferimento

06

Nome corso d'acqua

Fosso San Marco

Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X	X	X	Risalenti a circa 30 anni fa

Riferimento PRG

Macroarea 07

Denominazione area

Padule Stazione



N° di riferimento	Nome corso d'acqua
29	Fosso Padule


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	Ruscellamento diffuso
X		X	

Riferimento PRG

Macroarea 08

Denominazione area

Spada



N° di riferimento

34

Nome corso d'acqua

Fosso della Fonte


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	Sì (più di 50 anni)
	X	X	

Riferimento PRG

Macroarea 09

Denominazione area

Torre dei calzolari



N° di riferimento


35

Nome corso d'acqua

Fosso Gualdesi

Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
	X	X	

Riferimento PRG	Denominazione area
Macroarea 10	La Torre



N° di riferimento	Nome corso d'acqua
36	Fosso della Torre


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	Sì (circa 20 anni fa)
	X	X	

Riferimento PRG

Macroarea 11

Denominazione area

Branca




N° di riferimento

38

Nome corso d'acqua

Fosso di Ponte Rosso

Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X	X		Sì




N° di riferimento

21

Nome corso d'acqua

Fosso della Piaggiola

Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	Sì
X		X	



N° di riferimento

22

Nome corso d'acqua

Fosso Zappacenero


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X			

Riferimento PRG

Macroarea 22

Denominazione area

Ponte d'Assi



N° di riferimento

24

Nome corso d'acqua

Fosso della Piaggiola


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X		X	

Riferimento PRG

Macroarea 22

Denominazione area

Ponte d'Assi



N° di riferimento

25

Nome corso d'acqua

Fosso di Panicale

Stato dell'alveo

Esondazioni documentate

Naturale

Alveo modificato

Tratti intubati

X


X

Riferimento PRG

Macroarea 22

Denominazione area

Ponte d'Assi



N° di riferimento

26

Nome corso d'acqua

Fosso di derivazione


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
	X		

Riferimento PRG

Macroarea 22

Denominazione area

Ponte d'Assi



N° di riferimento

27

Nome corso d'acqua

Fosso di S. Maria Maddalena


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
	X	X	

Riferimento PRG

Macroarea 31

Denominazione area

Camporeggiano



N° di riferimento

16

Nome corso d'acqua

Fosso Camporeggiano


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X		X	

Riferimento PRG

Macroarea 31

Denominazione area

Camporeggiano



N° di riferimento

17

Nome corso d'acqua

Fosso Palazzetto


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X		X	Si

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 05

Denominazione area

Torraccia



N° di riferimento

18

Nome corso d'acqua

Torrente Saonda


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X			

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 06

Denominazione area

Torraccia II



N° di riferimento

19

Nome corso d'acqua

Torrente Saonda


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X			

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 18

Denominazione area

Valderchia



N° di riferimento

12

Nome corso d'acqua

Fosso di S. Angelo Crepegge


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X	X		

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 18

Denominazione area

Valderchia



N° di riferimento	Nome corso d'acqua
12 B	Affluente fosso S. Angelo Crepegge


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
	X		
			Fosso non più esistente

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 18

Denominazione area

Valderchia



N° di riferimento

13

Nome corso d'acqua

Fosso del Canale


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X	X		

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 18

Denominazione area

Valderchia



N° di riferimento

14

Nome corso d'acqua

Affluente fosso del Canale


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X			

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 24

Denominazione area

San Erasmo Depuratore



N° di riferimento

28

Nome corso d'acqua

Fosso Saondino


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X			

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 28

Denominazione area

Ghigiano



N° di riferimento

37

Nome corso d'acqua

Fosso Ghigiano

Stato dell'alveo

Esondazioni documentate

Naturale

Alveo modificato

Tratti intubati

Alveo poco inciso


X

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 28

Denominazione area

Ghigiano



N° di riferimento

40

Nome corso d'acqua

Fosso Casa Nova


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	Presenza di due invasi
	X		

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 30

Denominazione area

Branca Molino



N° di riferimento

46

Nome corso d'acqua

Fosso Saturno


Stato dell'alveo			Esondazioni documentate
Naturale	Alveo modificato	Tratti intubati	
X			Sì (circa 20 anni fa)

Riferimento PRG

Macroarea 22

Denominazione area

Ponte d'Assi



Sigla di riferimento

L3 - L4 - L5

Nome


Borletti 1, 2 e 3

Riferimento PRG

Ambito Monofunzionale 28

Denominazione area

Ghigiano



Sigla di riferimento

L9 - L10

Nome

Ghigiano 1 e 2